Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок прав/лев.	2	2 080	590
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка	1	1 664	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перегородка	1	400	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка	1	1 466	74
_	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	507	58
1	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	598	132
	Планка соединительная для ДВП	17	Планка для ДВП	3	970	
	Планка соединительная для ДВП	18	Планка для ДВП	3	480	
	Труба-штанга (3 м)	16	труба-штанга	1	965	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	1 466	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	2	480	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Фасад ящика	2	473	175
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перед/зад. стенка ящика	4	422	10
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок ящика прав/лев	4	400	10
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Шаблон / ДСП 16 мм	2	210	106
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	458	65
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	473	108
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	506	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка верхняя	1	1 500	594
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка нижняя	1	1 500	594
3	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка	4	1 490	52
9	ЛХДФ 3,2 мм	14	Дно ящика	2	450	395
	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	15	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	2	1 464	
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	2	2 056	740

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	44,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	6,00
ручка С31 мет + д.сонома св 320 мм	шт	2,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	2,00
ножка Н 60 мм № 4 металлик	шт	6,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	50,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	40,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	130,00
Ролик ST-80 ECO	шт	8,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Шайба D-10 (прозрачная)	шт	4,00
клей TITAN WILD 250 мл (для зеркал)	шт	1,00
Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал)	пог. м	4,20
схема-сборки	шт	1,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	45,00
KR14 Стопор для раздвижных дверей	шт	2,00
Скотч двухсторонний белый 1/4 часть	шт	2,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 550х100х100 мм	шт	1,00

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам





КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м Шкаф "без зеркал"

Габариты: Д.1500 x B.2172 x Г.598 мм.


к нижней крышке(поз.4 HXXопоры с помощью шуру Заранее отмерив согласно схемы. 3,5x15 MM, ное расстояние 1.Монтировать 901


S Kak глухие для на евровинты в нужной боковине(поз.2, **803 MOXHO** сверлом D8 мм и собрать шкаф стороны, досверлить ящиков и с левой 3.Корпус собирается этого необходимо 2.Расположение правой так опверстия







стопора. закрепить направляcamopesamu 4*14mm. Перед монтажом планки(поз.9) согласно схемы ecmaeue предворительно (прессшайба) ющие(поз. 15) необходимо











насечки **D5мм**. схемы сделать металлу сверлом по согласно *чифоди* разметку и просверлить Произвести


1.Прикрутить ролики согласно схемы 2.Произведя разметку для штангодержателей установить штангу поз.16, вставить ящики.





3.Вставить створки поз.1, начи- Регулировочный винт ная с дальней и к торцам, прилегающим к боковинам, поклеить шпегель.








СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЛИКОВ

вид сзади

по высоте

вид сбоку

 Упак.
 Материал
 Поз.
 Наименование
 Кол-во
 Размер

 1
 Зеркало 4 мм
 18
 Зеркало
 6
 660
 626

 Схема-сборки
 Схема-сборки
 1
 1

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам




КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м./2,0 м. "Прямоугольные" Габариты:


ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении,в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши спедует применять материалы, не оставляющие волокна и нити: для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следvет проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышпенными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.





-DOGL cxe-00 отмерасстряние согласно разметку зеркала тым карандашом Øe. сделать По периметру рять нужное краев,

скотн на две части.




 \mathbb{Z}

150


120-

TOKUTÚKZ


LIA7




He пра-CXEMPI n MO-×a конструкцию, собой от оригиналов. эксплуатационные схематично 7 деталей Производитель остовляет за рактеристики. တ во вносить изменения виды сборок изображены вут отпуатся вë Bhumahue! Bce ухудивюще



- 1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. З
- 2. Приклеить заподпицо в угол створки еспомогательную деталь из ДСТ (шаблон-поз. 26).
- Зеркало поз. 18 клеится в спедующем порядке: (А) въдержать клей 5-7 мин. (Б) уперев спворкой, (Г) плавно опустипъ зеркало торец зеркала к шаблону. (В) выровнить заподпицо с на спворку и прижать. ς;
 - Говторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном опражении)



- 1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4.
 - . Разметить расстояние от зеркало 3-4 мм.
- Зеркало поз.18 клеится в спедующем порядке: (А) въдержать кпей 5-7 мин. (Б) распопожить торец зеркала к разметке, (В) выровнить заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить и прижать. зеркало на спворку
- мазазора 3-4 мм можно использовать кусок ДВП или другой * Для получения одинакового териал.
 - зеркальном опражении) 8 спворкой второй 8 Повторите вышеперечисленые действия



- 1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 5.
- 2. Разметипъ расстояние от зеркало 3-4 мм.
- Зеркало поз.18 клеится в спедукщем порядке: (А) въдержатъ клей 5-7 мин, (Б) расположить торец зеркала к разметке, (В) въровнить заподпицо с створкой, (Г) плавно и прижать. зеркало на створку
 - зазора 3-4 мм можно использовать кусок ДВП или другой ма-* Для получения одинакового териал.
 - Говторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном опражении)

	Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	4	Зеркало 4 мм	19	Зеркало №1	2	826	546
	•	Зеркало 4 мм	20	Зеркало №2	2	826	546
		Зеркало 4 мм	21	Зеркало	2	587	170
	2	Зеркало 4 мм	22	Лакобель №1	2	826	224
		Зеркало 4 мм	23	Лакобель №2	2	826	224
		Схема-сборки		Схема сборки	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже $+10^{\circ}$ C и не выше $+40^{\circ}$ C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м. "Фигурные"

Габариты:


ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ


После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышпенными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Зашитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.








- Для поклейки зеркал используйте Cxeмy 1 на puc.1
- Приклейте зподпицо в угол створки вспомогательный деталь из ДСТ шаблон(поз.26) 1.01 W 4.
- Обязательно выполните действия описанные в инструкции по подготовке и мотнажу зеркал.
 - аледуещем порядке: Зеркала (поз.19-20) клеепся в А-Выдержалъ клей 5-7 минут
 - А-Въдержать клей 5-7 минут Б-Упереть торец зеркала к шаблону
- Выровнять зеркало по краю створки. ф
- и прижать спворку Г-Плавно опустить зеркало на
- зеркальном опражении) 9 Гретрите вышеперечистеные действия со второй створкой Ŋ,



- **Д**ля поклейки зеркал используйте Cxeмy 1 на рис.1
- Гриклейте зподлицо в угол створки вспомогательный деталь из ДСТ шаблон(поз.26) **-**. 0, ω 4.
- зеркал. подготовке и мотнажу Обязательно выполните действия описанные в инструкции по
 - Зеркала (поз.21) клеептя в следуещем порядке:
 - 5-7 MUHYM 4-Выдержать клей
- Б-Упереть торец зеркала к шаблону
- Выровнять зеркало по краю створки.
- и прижать спворку Г-Плавно опустить зеркало на
- впърой спворкой (в зеркальном опражении) 8 Повторите вышеперечисленые действия 5





1 на рис.1 Для поклейки зеркал используйте Скему

ДОТ шаблон(поз.26) Приклейте зподлицо в угол створки вспомогательный деталь из 1. U. W. 4.

Обязательно выполните действия описанные в инструкции по подготовке и мотнажу зеркал.


атедуещем порядке: Зеркала (поз.20-19) клеется в

А-Выдержать клей 5-7 минут Б-Упереть торец зеркала к шаблону

Выровнять зеркало по краю створки. Ф

и прижать створку Г-Плавно опустить зеркало на

зеркальном опражении) 9 Гретрите вышеперечистеные действия со второй створкой Ŋ,



1 Ha

зуйте Схему 1 на рис.1 вровень с краем зеркала (поз.21) торцом к поверхности створки Для поклейки зеркал используйте Схему Установите шаблон (поз.26) вровень с кр

в инспрукции по подгопрвке и мопнажу зеркал. выполните действия описанные Обязательно 7.01 8.4

Зеркало (поз.23) клеется в спедуещем порядке:

выдержать клей 5-7 мин, уприте торец зеркало в шаблон и аккуратно совместите углы 1ы зеркал (поз.22 и 23) ориентируйтесь по краю шаблона. углы зеркал

Х равно У. зеркалами было Вьровнять зеркало так чтобы расстояние между

В-Плавно опустить зеркало на створку и прижмите.

зеркальном опражении) Повторите вышеперечистенье действия со второй створкой (в 6.

	Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	4	Зеркало 4 мм	8	Зеркало с ЕК	2	910	510
	'	Зеркало 4 мм	9	Зеркало с ЕК + рисунок пескоструй	2	910	510
		Зеркало 4 мм	6	Зеркало с ЕК	2	910	247
	2	Зеркало 4 мм	7	Зеркало с ЕК + рисунок пескоструй	2	910	247
		Схема-сборки		Схема сборки	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам




КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м. "Фантазия"

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями. так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом




необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение


нагрузке.




HE пра-Xa конструкцию, за собой 7 от оригиналов. эксплуатационные схематично рактеристики. остовляет 8 вносить изменения изображены отпичатся её Производитель ухудтающе eym сборок 80




- puc.1 используйте Скему 1 на поклейки зеркал
- в угол створки вспомогательную деталь из ДСТ (шаблон-поз.26) Гриклеить заподлицо
- зеркало(поз.8) согласно Скемы 3 Не отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить
- удалив защитную плёнку со скотна. в спедующим порядке: 4-6 MUH, зеркало приклеить на 5-7 минут, выдержать клей По прошедствии времени выдержки, Затем убрать 7.018.4.10
- зеркала к шаблону Упереть торец 3
 - Выровнить заподпицо со створкой 9
- зеркальном опражении) <u>@</u> и прижать второй створкой на створку действия со В) Плавно опустить зеркало Товторите вышеперечиспеные 6



- **Д**ля поклейки зеркал используйте Cxeмy 1 на рис.1
- вспомогательную деталь из ДСТ (шаблон- поз.26) в угол створки Триклеить заподлицо
- 7.0,84
- со скопна зеркало(поз.6) согласно Скемы удалив защитную плёнку со с отклеивая защитную плёнку от скотча, приложить з тем убрать на 5-7 минут, выдержать клей 4-6 мин, Затем убрать на
 - в спедующим порядке: По прошедствии времени выдержки, приклеить зеркало 5
 - Упереть торец зеркала к шаблону B
- Выровнить заподлицо со створкой (P)
- (B) Плавно опустить зеркало на створку и прижать Говтрите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении) 6.



- Океме рис.1, провести карандашом линию как показано на 1 на Используя схему
- Приклеить заподлицо со створкой и в ровень с линией деталь из ДСЛ (шаблон-поз.26)
- отклеивая защитную плёнку от скотча, приложить зеркало (поз.7) согласно Скемы 5
- со скопна удалив защитную плёнку клей 4-6 мин, выдержать 5-7 минут, Затем убрать на 1. U. W. 4. R.
 - приклеить зеркало в спедующим порядке: прошедствии времени выдержки,
 - к шаблону зеркала Упереть торец 3
- Въровнитъ заподпицо с нарисованной линией
- зеркальном опражении) 9 на створку и прижать действия со второй створкой (B) Плавно опустить зеркало Повторите вышеперечисленые 6



- 1 на рис.1, провести карандашом линию как показано на Схеме 6 Используя схему
- деталь из ДОТ (шаблон-поз.26) Приклеить
- согласно Схемы 6 (поз.9) приложить зеркало иклеить заподлицо со створкой и в ровень с линией отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить з
- со скопна защитную плёнку спедующим порядке: удалив 8 4-6 мин, приклеить зеркало клей выдержать По прошедствии времени выдержки, минут Затем убрать на 7.00.40
 - Упереть торец зеркала к шаблону Ð

- (в зеркальном опражении) (Б) Въровнить заподлицо с нарисоватиси лисси. (В) Плавно опустить зеркало на спворку и прижать Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой 6

	Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	1	Зеркало 4 мм	5	Зеркало с ЕК	4	1 216	546
ı		Суема-сборуи		Суема сборуи	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1.5 м. "Молния"

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении,в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. Госле соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проник-

Для дополнительной фиксации ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать клей ТІТАN WILD 100 мл (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм. (схема 2)

Место нанесения клея

Окотн


Окотн


Окотн

Окотн


новения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение

нагрузке.





- puc.1 1 на используйте Скему поклейки зеркал
- в угол створки вспомогательную деталь из ДСП (шаблон-поз.26) Гриклеить заподпицо
- зеркало(поз.5) согласно Схемы 3 Не отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить
- со скотна удалив защитную плёнку 4-6 MUH, 5-7 минут, выдержать клей На Затем убрать 7.018.4.0
 - в следующим порядке: зеркало приклеить к шаблону По прошедствии времени выдержки, Æ
 - Выровнить заподлицо со створкой зеркала порец Уперепъ **(9**)
- зеркальном опражении) 9 второй створкой и прижать на спворку дейспвия со (B) Плавно опустить зеркало на Повторите вышеперечиспеные дей 6



- ДСТ (шаблон-поз.26) Ckewe показано на EH в угол створки и нарисованной линии деталь провести карандашьм линию как puc. 1, Б заподпицо cxew Приклеить Используя
 - отклеивая защитную плёнку от скопна, приложить зеркало (поз.5) согласно Скемы
- защитную плёнку со скотна. 4-6 мин, удалив клей на 5-7 минут, выдержать Затем убрать 7.01846 5/6
 - в следующим порядке: приклеить зеркало То прошедствии времени выдержки,
 - Уперепъ порец зеркала к шаблону
- Выровнить заподлицо с нарисованной линией
- (В) Плавно опустить зеркало на створку и прижать Повторите вышеперечисленье действия со второй створкой (в зеркальном отражении) 6

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Зеркало 4 мм	5	Зеркало с ЕК №1	2	917	667
1	Зеркало 4 мм	6	Зеркало с ЕК №2	2	917	667
	Схема-сборки		Схема сборки	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже $+10^{\circ}$ C и не выше $+40^{\circ}$ C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м. "Клевер"


Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Зашитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.



ст ороны. cxemy במ CKOT используйт е обрат ной Поклейка

cxe--DOGL 0 ommeрасстряние тым карандашом согласно разметку зеркала сделать нужное рять краев,

917 MM Z 25-40 мм ĭ Ø 40 По периметру 25-NN Š *199* **Теухатороний** M 25-40

 \circ шаблон ШАБЛОН ПРОИЗВОДИТСЯ $rac{1}{2}$ 106 **CKOTYA** CTOPOH CKOUH **ПОКЛЕЙКА** 250 **GEDIX**

двухстрроний

Paspesam

части.

две

На


скопн

CKOMY


праn cxempi Xa конструкцию, за собой 3 от оригиналов. эксплуатационные схематично деталей остовляет 8 вносить изменения виды изображены отпичатся её BceПроизводитель ухудшающие Внимание! eym сборок 80

120

HE рактеристики.



- puc.1 используйте Схему 1 на зеркал поклейки
- заподлицо в угол створки еспомогательную деталь из ДСТ (шаблон-поз.26) Приклеить
- отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить зеркало(поз.5) согласно Схемы 3
- 5-7 минут, выдержать клей 4-6 мин, удалив защитную плёнку со скотна в спедующим порядке: По прошедствии времени выдержки, приклеить зеркало Затем убрать на 7.018,4.13
 - (А) Упереть торец зеркала к шаблону
- Выровнить заподлицо со створкой **(2)**
- и прижать створку Плавно опустить зеркало на
- второй створкой (в зеркальном опражении) Повтрите вышеперечисленые действия со



- **Д**пя поклейки зеркал используйте **С**хему 1 на рис.1
- Приклеить заподлицо в угол створки вспомогательную деталь из ДСЛ (шаблон-поз.26)
- зеркало(поз.6) согласно Скемы Не отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить 7.00
- удалив защитную плёнку со скопна в спедующим порядке: 4-6 мин, выдержать клей минут На
 - приклеить зеркало Упереть торец зеркала к шаблону прошедствии времени выдержки, B 9

 - Вьровнить заподлицо со створкой Плавно опустить зеркало на створку и прижать

	Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	4	Зеркало 4 мм	9	Зеркало с фацетом №1	2	920	450
	'	Зеркало 4 мм	10	Зеркало с фацетом №2	2	920	450
	2	Зеркало 4 мм	11	Зеркало с фацетом	2	299	280
		Схема-сборки		Схема сборки	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м. "Калейдоскоп"

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити: для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

Для дополнительной фиксации СБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать клей ТІТАN WILD 100 мл (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм.

Место нанесения клея


Клей Скотн


Скотн

Скотн


Скотн

Схема нанесение клея на зеркала (Схема №2)





- puc.1 1 на CxeMy зеркал используйте поклейки
- с нарисованой линией. приклейте западлицо со створкой и в ровень **Шаблон(поз.26)**
- зеркал мотнажу в инструкции по подготовке и спедуещем порядке: Зеркало (поз.10) клеется выполните действия описанные 5-7 MUH. Обязательно 1-0 m 4
- к шаблону А-Уперепъ порец зеркала
- зеркало по линии прочерчаной зарание. Б- Выровнять
 - прижать 7 створку В-Плавно опустить зеркало на
- зеркальном опражении) 9 второй створкой 8 Повторите вышеперечисленые действия 5.



- Заптем установить шаблоны(дептальNФб) на рубец к торцу зеркала. Для поклейки зеркал используйте Схему 1 на рис.1 7.01 8.
- Обязательно выполните действия описанные в инструкции по подготовке и мотнажу зеркал.
 - спедуещем порядке: клеется в (6. εоп) Зеркало 5-7 MUH. Выдержать клей
 - ша блону А-Упереть торец
- Въровняпъ шаблон и зеркало по линии прочерчаной заранее.
 - створку и прижать В-Плавно опустить зеркало на
- Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении) 5.



